

# Brtníky č. p. 211



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 211  
Číslo parcelní: 152  
GPS souřadnice: 50.95094,14.44678 (WGS-84)

### Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, u paralelní komunikace s hlavní komunikací. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE  
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Měšťanský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: V rekonstrukci

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 14,0 x 6,9  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky:  
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku  
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Mansardová s polovalbou  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Plastový štípaný šindel  
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře  
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

### Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům komorového typu s vysokou podezdívkou pochází z 1. pol. 19. století. Všechny stěny jsou vyzděné. Na dvorní straně je přistavěn po celé délce objektu dřevěný přízemní přístavek s pultovou střechou. Objekt prochází během sledovaného období (2003-2024) rekonstrukcí. Oba štíty jsou dnes bedněné, původně byly obloženy břidlicí. Zděná část je opatřena kontrastní bílou omítkou, zatímco konstrukce podstávky je opatřena tmavě hnědým nátěrem. Sloupky podstávky jsou zde jednoduché hladké, bez dalšího zdobení, oblouk je zdoben jednoduchým vyřezáváním. Objekt je zastřešen mansardovou střechou s polovalbou, která je nově krytá plastovým šindelem namísto původní břidlice. Střešní rovinu protíná nově pouze jeden vikýř se sedlovou stříškou namísto původních tří. Okna jsou dřevěná dvoukřídlá různého dělení. V části objektu jsou okna s dělením v podobě latinského kříže doplněné zdobnou obložkou, v části bez dalšího dělení i obložky. Masivní kamenné zárubně vstupních dveří zde zůstaly zachovány.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální  
Dle významu: Doplnující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubených stěn
- Odebrání dvou sedlových vikýřů
- Různorodé okenní výplně

### Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná konstrukce podstávky
- + Mansardová střecha

### Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako doplňující doklad vývoje podstávkových domů na Šluknovsku. Vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2019)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-211](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-211)

## Poznámky



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)