

Brtníky č. p. 49



Brtníky č. p. 49 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 49 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 49
Číslo parcelní: 205
GPS souřadnice: 50.95218,14.45021 (WGS-84)
Poloha: Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky u Brtnického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Usedlost
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 16,6 x 8,5
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásy do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

Popis

Patrový, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. s jednou roubenou světnicí na jedné straně a se zděným chlívem na straně druhé. Díl síně je též zděný. Ke hmotě objektu je z dvorní strany přistavěn patrový přístavek s pultovou střechou. Konstrukce podstávky je u roubené stěny jednoduchého typu s dřevěným obložním imitujícím bosáž. Hrázděné patro a štíty jsou obloženy šablonami z asfaltové šindele. Symetrická sedlová střecha s polovalbou byla mezi lety 2003-2017 nově pokryta šablonami z asfaltové šindele, které nahradily dřívější eternitovou krytinu. Zároveň došlo k odebrání střešního vikýře typu „štičí tlama“, místo něj byly ve střeše osazeny dva menší světlíky. Ve stěnách objektu jsou nově osazena plastová jednokřídlá okna bez dalšího členění, původně zde byla dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna. Vstupní portál tvoří kamenné zárubně s dřevěnými dveřmi z období 60. let 20. stol. Ze stejného období pochází keramický glazurovaný obklad v severovýchodní přízemní části objektu, který výškově přesahuje výšku parapetů oken.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Obložení šablonami z asfaltové šindele
- Chybějící kolmé olemování okrajů střešní roviny
- Osazená plastová okna

Přehled hodnotných prvků:

- + Zachovalá usedlost
- + Dochovaná konstrukce podstávky s bedněním imitujícím bosáž
- + Dřevěné okenní obložky

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských patrových podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 49 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-49

Poznámky



Brtníky č. p. 49 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 49 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 49 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)