

Brtníky č. p. 58



Brtníky č. p. 58 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 58 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 58
Číslo parcelní: 232
GPS souřadnice: 50.95398,14.45207 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: V rekonstrukci

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 18,5 x 7,4
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstavky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Asymetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Do ulice patrový, nepodsklepený, čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Jedna roubená světnice (do roku 2021 i s kontrastní výmazkou) navazuje na zděný díl síně. Díl chlévu je také zděný. Poslední čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Ke hmotě objektu je z dvorní (severozápadní) strany přistavěn dřevěný přístavek s pultovou střechou. Konstrukce podstavky je zde jednoduchého typu, dříve s vodorovným dřevěným bedněním. Po rekonstrukci je dnes konstrukce podstavky přiznaná a lze u ní sledovat použití dřevěných čepů a zdobně profilované sloupky. Patro je hrázděné a obloženo šablonami z přírodní břidlice. Oba dva štíty jsou dnes (2024) obloženy dřevěným bedněním. Celý objekt je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou typu „kobyli hlava“, na které lze pozorovat vláknocementovou krytinu červené barvy. Ve střešních rovinách se nenacházejí vikýře či střešní okna. Ve stěnách objektu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá i šestitabulková okna, ale také v chlévní části novější trojdílné okno. Původní vstupní dřevěné dveře jsou osazené v kamenné zárubni. V období 02/2024 prochází objekt vzornou rekonstrukcí.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Osazení trojdílného dřevěného okna

Přehled hodnotných prvků:

+ Roubená světnice po rekonstrukci
+ Roubení s kontrastní výmazkou
+ Konstrukce podstavky s přiznanými čepy
+ Profilované sloupky u podstávkové konstrukce
+ Břidlicové obložení patra
+ Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna
+ Dřevěná dvoukřídlá okna

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu na Šluknovsku, vzhledem k jeho hodnotným prvkům se nově doporučuje k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 58 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: Mapy.cz, 2021)



Brtníky č. p. 58 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/brtniky-58

Poznámky



Brtníky č. p. 58 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 58 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)