

Brtníky č. p. 74



Brtníky č. p. 74 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 74 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 74
Číslo parcelní: 229
GPS souřadnice: 50.95343,14.45223 (WGS-84)

Poloha:

Tento objekt stojí ve východní části obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datec: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: V rekonstrukci

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 18,1 x 8,1
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Plastový štípaný šindel
Vikýře a střešní okna: Střešní okna
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění / Dřevěná lomenice

Popis

Přízemní, nepodsklepený, dřívě čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt má dvě roubené světnice, střední zděný díl, čtvrtý hospodářský díl byl bedněný. Dnes (2024) je podkroví a střešní konstrukce nad čtvrtým dílem rozebrána a objekt je o tento díl zkrácen. Přízemní bedněná část je zachovalá a nově zastřešená pultovou střechou kolmou k nové štítové zdi. Konstrukce podstávky je obložena vodorovným dřevěným bedněním. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou s námětky. Nově položená krytina z plastového „štípaného šindele“ která má imitovat klasický štípaný šindel ze dřeva, nahradila původní plechovou falcovanou krytinu. Nově se také ve střešní rovině nad vstupním průčelím nachází novodobá střešní okna. Pod střechou se na jižním štítě dochovala dřevěná jednoduchá lomenice. Severní štít je nově obložen dřevěným bedněním na sraz. Na dvorní straně je k objektu přistaven přízemní přístavek s pultovou střechou. V obvodových stěnách tohoto podstávkového domu jsou nově osazena dřevěná jednokřídlá okna, kolem kterých se dochovaly dřevěné okrasné okenní obložky. Objekt aktuálně (03/2024) stále prochází rekonstrukcí.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

Přehled rušivých prvků:

- Částečná destrukce podkroví a střešní konstrukce
- Krytina z plastové štípané šindele
- Rozměrově nevhodná novodobá střešní okna

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochované roubené části objektu
- + Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
- + Dřevěná dvoukřídlá okna
- + Dřevěné zdobně profilované okenní obložky

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako spoluurčující běžný doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 74 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-74

Poznámky



Brtníky č. p. 74 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Brtníky č. p. 74 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 74 - Detail na západní nároží
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)