

Brtníky č. p. 9



Brtníky č. p. 9 - Pohled na vstupní část
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 9 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. p.:	9
Číslo parcelní:	123
GPS souřadnice:	50.94859,14.44344 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v centru obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
Rozsah ochrany pozemku:	Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	2. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Trvalé bydlení
Stupeň zachování:	Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	12,4 x 8,7
Počet podlaží:	1 + Polopatro
Konstrukce podstávky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra:	Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna:	NE
Obložení štítů:	ANO / Sestavovaná břidlice / Sestavovaný eternit

Popis

Polopatrový, částečně podsklepený, trojdílný objekt komorového typu pochází z konce 19. stol. Krajiní díly i vstupní síň jsou roubené s dochovanou konstrukcí podstávky jednoduchého typu s dřevěným obložením. Stavebním vývojem došlo k vyzdění roubení na východním a západním průčelí. Nad prostředním dílem se nachází hrázděná komora s vlastní sedlovou střechou. Polopatro je pravděpodobně hrázděné, dnes (2024) je obloženo šablonami z přírodní břidlice. Celá hlavní hmota je zastřešena sedlovou střechou a je krytá šablonami z recyklovaného plastu, které nahradily eternitovou krytinu. Střešní roviny nejsou doplněny vikýřem či střešním oknem. Východní štít je obložen šablonami z přírodní břidlice a druhý západní šablonami z recyklovaného plastu. Ve stěnách objektu se dochovala dřevěná dvoukřídlá okna i okenní dřevěné obložky. Původní vstupní dveře, dřevěné dvoukřídlé s prosklenými částmi, jsou osazeny do dřevěné zárubně, na které lze nalézt truhlářské zdobné detaily.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Zásadní
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubení na východním a západním průčelí
- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu
- Chybí kolmé olemování okrajů střešní roviny

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice a jižní průčelí
- + Konstrukce podstávky
- + Břidlicové obložení polopatra a východního štítu
- + Dřevěná dvoukřídlá okna s obložkami
- + Dřevěné dveře

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako doklad vývoje šluknovských polopatrových podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn ho lze po rehabilitaci obložení a střešní krytiny doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 9 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-9

Poznámky



Brtníky č. p. 9 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 9 - Detail podstávkového pole s okenním otvorem
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 9 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)