

# Brtníky č. ev. 70



Brtníky č. ev. 70 - Pohled na objekt ze severu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 70 - Pohled na objekt ze severu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. ev.: 70  
Číslo parcelní: 230  
GPS souřadnice: 50.95362,14.45242 (WGS-84)

### Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, u místní komunikace, blíže k Brtnickému potoce. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Chlévní  
Rozměry půdorysů [m]: 15,3 x 8,7  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky:  
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonový eternit  
Vikýře a střešní okna: Střešní okna  
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

### Popis

Přízemní nepodsklepený čtyřdílný podstávkový dům chlévního typu pochází z 2. poloviny 19. století. Objekt je rozdělen na jednu roubenou světnici a tři díly zděné. Konstrukce podstávky je jednoduchá s vodorovným dřevěným bedněním. Ke štítové stěně čtvrtého dílu byla přistavěna dřevěná garáž s pultovou střechou. Během sledovaného období (2003-2024) prošel celý objekt rekonstrukcí. Symetrická sedlová střecha je nyní pokryta šablonami z recyklovaného plastu, které nahradily původní eternitovou krytinu. Oba štíty jsou bedněné. Dva původní světlíky jsou nyní nahrazeny 3 novými střešními okny. Vyměněna jsou také původní okna. V přízemí jsou dřevěná, dvoukřídlá okna, bez dalšího členění doplněná ozdobnou mříží. V roubené části jsou okna navíc doplněna dřevěnými obložkami. Okna v patře jsou jednoduchá s jednou svislou dělicí příčkou a rovněž dřevěnými obložkami. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, pravděpodobně dřevěné.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Spoluurčující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu
- Chybějící kolmé olemování střešních rovin
- Osazená novodobá střešní okna bez hlubší koncepce

### Přehled hodnotných prvků:

- + Dochované roubené přízemí
- + Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. Po rehabilitaci střešní krytiny možno nově doporučit k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 70 - Pohled na objekt ze severu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev70](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev70)

## Poznámky



Brtníky č. ev. 70 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)