

Brtníky č. ev. 79



Brtníky č. ev. 79 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. ev. 79 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. ev.:	79
Číslo parcelní:	139
GPS souřadnice:	50.94967,14.44608 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, u paralelní komunikace s hlavní komunikací. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
Rozsah ochrany pozemku:	Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	2. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Chlévní
Rozměry půdorysů [m]:	14,9 x 7,3
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Znehodnocená
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablonová břidlice / plechová
Vikýře a střešní okna:	Sedlové vikýře
Obložení štítů:	ANO / Sestavovaná břidlice / Šablony asfaltové šindele

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný objekt, chlévního typu s jednou roubenou světnicí pochází z 2. poloviny 19. století. První a druhý díl je zděný. Ke štítové stěně třetího dílu je přistaven zděný přízemní přístavek garáže s pultovou střechou. Celý objekt zastřešuje symetrická sedlová střecha s námětky, která je na uliční střešní rovině krytá přírodní břidlicí včetně kolmé olemování krajů, na dvorní rovině je krytá falcovaným plechem. Na střeše nad vstupním průčelím se nachází jeden vikýř se sedlovou střechou a s jednoduchým plastovým oknem uprostřed. Těsně pod vrcholem střechy se nachází světlík. Jeden štít je obložený šablonami z asfaltové šindele, druhý přírodní břidlicí. V objektu jsou osazeny různé typy oken od dřevěných dvoukřídlých s členěním do latinského kříže v přízemí, přes dvoukřídlá, jednoduchá plastová okna s členěním v podobě imitace latinského kříže v patře, až po jednoduchá malá okna ve štítu.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Neutrální
Dle významu:	Doplňující
Dle cennosti:	Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

Přehled rušivých prvků:

- Nedochovaná konstrukce podstávky
- Obložení štítů šablonami z asfaltové šindele
- Nesourodá střešní krytina
- Nesourodá okna

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná část roubené světnice
- + Jedna střešní rovina pokrytá šablonami z přírodní břidlice
- + Jeden štít obložený šablonami z přírodní břidlice
- + Dřevěná okna

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. ev. 79 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 79 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-ev79

Poznámky



Brtníky č. ev. 79 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. ev. 79 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)