

Mikulášovice č. p. 139



Mikulášovice č. p. 139 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 139 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 139
Číslo parcelní: 78
GPS souřadnice: 50.96095,14.38913 (WGS-84)

Poloha:
Objekt se nachází v Horních Mikulášovicích, poblíž mikulášovického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datec: 2. pol. 18. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 8,7 x 16,0
Počet podlaží: 1 + Podkrovní
Konstrukce podstávky: Jiná
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Vlnitý eternit
Vikýře a střešní okna: Střešní okna
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 2. pol. 18. stol. Dispozici přízemí tvoří jedna světnice s podstávkovou konstrukcí vně roubené stěny, zděná síň a chlív. Roubení je tu umocněno kontrastním světlým nátěrem vůči tmavšímu nátěru dřevěné konstrukce podstávky. Konstrukce podstávky je zde jednoduchého typu, pásky spolu s rozpěrou jsou seříznuty do plochého kruhového segmentu. U sloupků lze pozorovat střídme zdobné profilování. Štítové zdi jsou obloženy šablonami z asfaltové šindele. Ke druhému a třetímu dílu na dvorní straně je přistavěn zděný přístavek s pultovou střechou. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou, která je krytá vlnitým eternitem. V stěnách přízemí jsou osazena dřevěná dvoukřídlá okna s jednoduchými dřevěnými obložkami, v polopatře pak obyčejná dřevěná jednokřídlá okna.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Obložení štítů šablonami z asfaltové šindele

Přehled hodnotných prvků:

+ Roubená světnice
+ Dochovaná konstrukce podstávky
+ Zdobně profilované sloupky podstávky
+ Dřevěná okna s dřevěnými obložkami

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku, s ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze po rehabilitaci obložení štítů doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 139 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-139

Poznámky



Mikulášovice č. p. 139 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 139 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 139 - Pohled na podstávková pole
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)