

Mikulášovice č. p. 16



Mikulášovice č. p. 16 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 16 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 16
Číslo parcelní: 361
GPS souřadnice: 50.96517,14.36332 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází v centru města Mikulášovice. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Měšťanský dům
Stávající využití: Restaurace / Ubytování
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komerový
Rozměry půdorysů [m]: 11,8 x 17,8
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásy do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Mansardová s polovalbou
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

Popis

Objekt je patrový, částečně podsklepený, trojdílný, dvouraktový, komerového typu. Dříve bylo přízemí celé roubené s vně umístěnou podstávkovou konstrukcí. Dnes (2024) se roubení dochovalo pouze na západní a částečně na východní straně, severní strana byla celá vyzděná. Patro je s velkou pravděpodobností hrázděné, bylo u něj nově nahrazeno plechové obložení severní stěny a břidlicové obložení východní i západní stěny za obložení ze šablon z recyklovaného plastu. Celý objekt je zastřešen symetrickou mansardovou střechou s polovalbou, kterou ze severní strany doplňuje pět vikýřů se sedlovou střechou. Střešní krytina a obložení štítů je nově ze šablon z recyklovaného plastu, které nahradily šablony z asfaltové šindele tvarem imitujícím bobrovku. Úplně prvotní krytina a obložení štítů bylo u tohoto objektu řešeno šablonami z přírodní břidlice. Z dvorní strany je k objektu přistaven zděný přístavek s pultovou střechou. Ve stěnách v přízemí a v patře byla nahrazena původní okna za nová jednokřídlová plastová okna s členěním do latinského kříže. Na severním průčelí objektu dodnes dominuje vstupní kamenný portál s betonovou markýzou.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené severní stěny
- Obložení přízemní severní strany obkladovým kamennými pásy
- Odstranění podstávky na severní straně
- Obložení patra a štítů šablonami z recyklovaného plastu
- Krytina ze šablon z recyklovaného plastu
- Plastová jednokřídlá okna

Přehled hodnotných prvků:

- + Mansardová střecha
- + Střešní vikýře

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských patrových podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 16 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 16 - Pohled na objekt ze severozápadu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-16

Poznámky



Mikulášovice č. p. 16 - Pohled na objekt ze severozápadu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Mikulášovice č. p. 16 - Historický pohled ze západu (Zdroj: Z osobního archivu p. Václava Kutílka)