

# Mikulášovice č. p. 285



Mikulášovice č. p. 285 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 285 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Mikulášovice  
Část obce: Mikulášovice  
K. ú.: Mikulášovice  
č. p.: 285  
Číslo parcelní: 301/1  
GPS souřadnice: 50.96400,14.36826 (WGS-84)  
Poloha:  
Objekt se nachází východně od centra města Mikulášovice. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Trvalé bydlení  
Stupeň zachování: V rekonstrukci

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Chlévní  
Rozměry půdorysů [m]: 8,5 x 13,9  
Počet podlaží: 2 + Podkroví  
Konstrukce podstávky: Jiná  
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Asymetrická  
Krytina: Profilovaná plechová  
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře  
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

### Popis

Do dvora patrový, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Jedna roubená světnice s podstávkovou konstrukcí navazuje na zděný díl síně. Díl chléva je zde také zděný. Hmota objektu je z dvorní jižní zvednuto o patro. Konstrukce podstávky je zde jednoduchého typu s bedněním imitujícím bosáž. Objekt je zastřešen nesymetrickou sedlovou střechou, která je dnes (2024) krytá plechovou profilovanou krytinou barvy červené imitující keramické tašky. Východní štít je obložen bedněním na sraz, západní štít je vyzděn. Ve střešních rovinách se nachází nově dva sedlové vikýře dvou různých velikostí. Ve stěnách objektu jsou osazena různorodá okna. Vstupní dřevěné dveře v severním průčelí byly vyzděny a přesunuty do dvorní části objektu. Objekt dnes prochází stále rozsáhlou rekonstrukcí.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní  
Dle významu: Doplnující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

### Přehled rušivých prvků:

- Materiálová nesourodost
- Atypické střešní sedlové vikýře
- Rozměrově nevhodná okna v roubené části
- Různorodost okenních otvorů a výplní
- Vyzdění vstupního portálu

### Přehled hodnotných prvků:

+ Konstrukce podstávky s bedněním imitujícím bosáž

### Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k jeho vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 285 - Pohled na objekt ze severozápadu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 285 - Pohled na objekt ze severovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2017)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová  
8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-285](http://www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-285)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Mikulášovice č. p. 285 - Pohled na objekt ze severu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 285 - Detail podstávkového pole s okenními otvory (Zdroj: S. Šulcová, 2017)