

# Mikulášovice č. p. 310



Mikulášovice č. p. 310 - Pohled na objekt ze západu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 310 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Mikulášovice  
Část obce: Mikulášovice  
K. ú.: Mikulášovice  
č. p.: 310  
Číslo parcelní: 376  
GPS souřadnice: 50.96504,14.36109 (WGS-84)

Poloha:  
Objekt se nachází v centru města Mikulášovice, poblíž mikulášovického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 2. pol. 18. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Trvalé bydlení  
Stupeň zachování: Znehodnocený

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Smíšený  
Rozměry půdorysů [m]: 8,8 x 18,0  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky: Znehodnocená  
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonová břidlice  
Vikýře a střešní okna: Pultové vikýře  
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

### Popis

Přízemní, nepodsklepený, čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí chlívniho typu pochází z 2. pol. 18. stol. Roubená světnice ve východní části objektu byla v období 2016-2024 vyzděna a podstávková konstrukce rozebrána. Konstrukce podstávky byla obložena dřevěným bedněním imitujícím bosáž. Další dva díly jsou zděné, a čtvrtý hospodářský díl zůstává bedněný. Objekt zastřešuje sedlová symetrická střecha s námětky a s krytinou ze šablon z asfaltové šindele, původní krytina byla z přírodní břidlice. Novodobá střešní okna zde nahradila původní vikýř s pultovou střešou. Oba štíty jsou dnes (2024) stále obloženy šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. K původní hmotě objektu je na dvorní straně k prvnímu dílu přistavěn zděný přístavek s pultovou střešou. V objektu jsou nově osazená novodobá plastová jednokřídlá okna.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní  
Dle významu: Doplnující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

### Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené světnice
- Odebrání podstávkové konstrukce
- Odebrání střešního pultového vikýře
- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Osazená plastová jednokřídlá okna

### Přehled hodnotných prvků:

- + Břidlicové obložení štítů
- + Světle-tmavý vzor u břidlicového obložení

### Doporučení:

Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn došlo k nenávratnému znehodnocení tohoto podstávkového domu. Objekt není doporučen k žádné ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 310 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová  
8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog

Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-310](http://www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-310)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Mikulášovice č. p. 310 - Pohled na objekt  
(Zdroj: Mapy.cz, 2016)