

Mikulášovice č. p. 310



Mikulášovice č. p. 310 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. p. 310 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 310
Číslo parcelní: 376
GPS souřadnice: 50.96504,14.36109 (WGS-84)

Poloha:
Objekt se nachází v centru města Mikulášovice, poblíž mikulášovického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace
Datace: 2. pol. 18. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Znehodnocený

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Smíšený
Rozměry půdorysů [m]: 8,8 x 18,0
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstavky: Znehodnocená
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Pultové vikýře
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Přízemní, nepodsklepený, čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí chlívniho typu pochází z 2. pol. 18. stol. Roubená světnice ve východní části objektu byla v období 2016-2024 vyzděna a podstávková konstrukce rozebrána. Konstrukce podstavky byla obložena dřevěným bedněním imitujícím bosáž. Další dva díly jsou zděné, a čtvrtý hospodářský díl zůstává bedněný. Objekt zastřešuje sedlová symetrická střecha s námětky a s krytinou ze šablon z asfaltové šindele, původní krytina byla z přírodní břidlice. Novodobá střešní okna zde nahradila původní vikýř s pultovou střechou. Oba štíty jsou dnes (2024) stále obloženy šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. K původní hmotě objektu je na dvorní straně k prvnímu dílu přistavěn zděný přístavek s pultovou střechou. V objektu jsou nově osazená novodobá plastová jednokřídlá okna.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené světnice
- Odebrání podstávkové konstrukce
- Odebrání střešního pultového vikýře
- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Osazená plastová jednokřídlá okna

Přehled hodnotných prvků:

- + Břidlicové obložení štítů
- + Světle-tmavý vzor u břidlicového obložení

Doporučení:

Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn došlo k nenávratnému znehodnocení tohoto podstávkového domu. Objekt není doporučen k žádné ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 310 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová
8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog

Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-310

Poznámky



Mikulášovice č. p. 310 - Pohled na objekt
(Zdroj: Mapy.cz, 2016)