

# Mikulášovice č. p. 470



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Mikulášovice  
Část obce: Mikulášovice  
K. ú.: Mikulášovice  
č. p.: 470  
Číslo parcelní: 657  
GPS souřadnice: 50.97892,14.34774 (WGS-84)

### Poloha:

Objekt se nachází v Dolních Mikulášovicích, poblíž bývalé školy. Jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Chlévní  
Rozměry půdorysů [m]: 8,7 x 16,5  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky: Jiná  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo  
Obvodová konstrukce patra: Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonová břidlice / šablony z recyklovaného plastu

Vikýře a střešní okna: NE  
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

### Popis

Přízemní, nepodsklepený, čtyřdílný objekt s dispozicí chlévního typu pochází z konce 1. pol. 19. stol. Objekt s jednou dochovanou roubenou světnicí a se zbylými zděnými díly je zastřešen sedlovou střechou. Pouze nad zděnou částí objektu bylo přistavěno další zděné patro, které je ze severní strany obloženo šablonami z asfaltové šindele. V přízemí se u roubené světnice dochovala konstrukce podstávky se zdobnou bosáží. Střešní krytina je nad světnicí převážně tvořena ze šablon z přírodní břidlice a nad novějším zděným patrem je krytina ze šablon z recyklovaného plastu. Ani na jedné střešní rovině se nevykytují střešní vikýře nebo střešní okna. Obě štítové zdi jsou obloženy šablonami z asfaltové šindele. V obvodových stěnách jsou osazena dřevěná okna různých typů od jednokřídlých po trojdílné, avšak v roubené části se dochovaly hodnotné dřevěné okrasně profilované okenní obložky.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální  
Dle významu: Spoluurčující  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

### Přehled rušivých prvků:

- Přistavění patra v západní části objektu
- Obložení štítů šablonami z asfaltové šindele
- Různorodost oken

### Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná konstrukce podstávky
- + Podstávka s dřevěným obložením imitující bosáž
- + Dřevěná dvoukřídlá okna v roubené části
- + Dřevěné okrasně profilované okenní obložky
- + Částečně dochovaná střešní krytina z břidlice

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem konstrukčního vývoje podstávkové konstrukce na Šluknovsku, po velmi náročné rehabilitaci by bylo možné doporučit k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 3/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 6/2017 - S. Šulcová  
7/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-470](http://www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-470)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Mikulášovice č. p. 470 - Pohled na objekt ze západu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)