

Mikulášovice č. p. 508



Mikulášovice č. p. 508 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 508 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Mikulášovice
Část obce:	Mikulášovice
K. ú.:	Mikulášovice
č. p.:	508
Číslo parcelní:	570
GPS souřadnice:	50.97327,14.34808 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v Dolních Mikulášovicích, poblíž hlavní komunikace a potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace

Datec:	2. pol. 18. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Chlévní
Rozměry půdorysů [m]:	7,7 x 13,0
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Jiná
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Asfaltová šindel
Vikýře a střešní okna:	NE
Obložení štítů:	ANO / Dřevěná lomenice

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol., s jednou roubenou světnicí s kontrastní výmazkou, a s druhým a třetím zděným dílem. U světnice se dochovala konstrukce podstávky se zdobnou profilací. Na dvorní straně je k objektu přistavěn zděný přízemní přístavek s pultovou střechou. Symetrická sedlová střecha je pokrytá krytinou ze šablon z asfaltové šindele červené barvy. Ve střešních rovinách se nenachází vikýř nebo střešní okno, jsou zde umístěny jen dva drobné světlíky. Pod střechou se na obou štítových zdech dochovalo okrasné dřevěné obložení, tzv. lomenice. V obvodových stěnách byla nahrazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna za plastová jednokřídlá okna s imitujícím členěním do latinského kříže.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn:	Nízký
------------------------------------	-------

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Novodobá plastová jednokřídlá okna

Přehled hodnotných prvků:

- + Roubená světnice s kontrastní výmazkou
- + Dochovaná konstrukce podstávky se zdobnou profilací sloupků
- + Dřevěné lomenice ve štítech

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku, po rehabilitaci střešní krytiny možno nově doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 508 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: Mapy.cz, 2021)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	6/2017 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-508

Poznámky



Mikulášovice č. p. 508 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)