

Mikulášovice č. ev. 15



Mikulášovice č. ev. 15 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. ev. 15 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Mikulášovice
Část obce:	Mikulášovice
K. ú.:	Mikulášovice
č. ev.:	15
Číslo parcelní:	147
GPS souřadnice:	50.96110,14.38232 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v Horních Mikulášovicích. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace

Datec:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Usedlost
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Dobry

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Do L
Typ dispozice:	Smíšený
Rozměry půdorysů [m]:	6,5 x 17 ; 5,1 x 13
Počet podlaží:	2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Nelze určit
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra:	Hrázděná stěna / Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna:	NE
Obložení štítů:	ANO / Okrasně sestavovaná břidlice / vláknocementové šablony

Popis

Patrový, částečně podsklepený objekt na zděném vysokém soklu z počátku 19. stol. Složitá dispozice vychází z trojdílného dvoutraktu. Ze západní části na hlavní objekt navazuje dřevěný patrový přístavek, křídlo se sedlovou střechou. Objekt má jednu roubenou světnici v přízemí, na kterou navazuje z jihu zděná část. Patro je hrázděné i roubené, na jižní straně se nachází roubená část s podstávkovou konstrukcí v patře, což je v této oblasti velmi vzácný jev. Stěny roubené světnice v přízemí a stěny v patře hlavní části objektu byly obloženy přírodní břidlicí se světle-tmavým vzorem. Severní průčelí prošlo v roce 2017 stavební úpravou, při které byly pro obklad zvoleny vláknocementové šablony atypických rozměrů. Došlo tak k znatelné změně zdobného vzoru. Střecha hlavního objektu je sedlová s menší polovalbou a s námětky. Obě hmoty, hlavní část a křídlo, jsou nově kryty krytinou ze šablon z recyklovaného plastu. Ve střešních rovinách se nenachází střešní vikýř či okna. Ve stěnách objektu se dochovala původní dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna i dřevěná dvoukřídlá okna s členěním do latinského kříže, v severním průčelí však lze sledovat výměnu původních dřevěných oken za soudobá dřevěná, s jiným barevným nátěrem rámců. Vchod do objektu je též atypický – ze štítové uliční strany, před vchodem se nachází zádveří s jehlanovitou střechou.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn:	Nízký
-----------------------------	-------

Přehled rušivých prvků:

- Obložení severního průčelí vláknocementovými šablonami
- Nesourodá barva okenních rámců

Přehled hodnotných prvků:

+ Roubená světnice s břidlicovým obložení
+ Podstávková konstrukce v přízemí s břidlicovým obložení
+ Podstávková konstrukce v patře
+ Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna
+ Břidlicové obložení stěn a štítů se světle-tmavým vzorem
+ Kolmé olemování okrajů a lemů u obložených stěn

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem podstávkové konstrukce v patře objektu na Šluknovsku, pro jeho velmi hodnotné prvky je možno ho nově doporučit k ochraně. Nutná by však byla rehabilitace severního průčelí.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. ev. 15 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	6/2017 - S. Šulcová 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-ev15

Poznámky



Mikulášovice č. ev. 15 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Mikulášovice č. ev. 15 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Mikulášovice č. ev. 15 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)