

# Salmov č. p. 12



Salmov č. p. 12 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: Mapy.cz, 2021)



Salmov č. p. 12 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Mikulášovice  
Část obce: Salmov  
K. ú.: Mikulášovice  
č. p.: 12  
Číslo parcelní: 782/1  
GPS souřadnice: 50.97394,14.39134 (WGS-84)  
Poloha:  
Objekt se nachází na Salmově. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Trvalé bydlení  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 8,2 x 14,8  
Počet podlaží: 2 + Podkroví  
Konstrukce podstávky:  
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad  
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo  
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Asymetrická  
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu  
Vikýře a střešní okna: NE  
Obložení štítů: ANO / Šablony z recyklovaného plastu

### Popis

Patrový, nepodsklepený, trojdílný objekt komorového typu z 2. pol. 19. stol. Roubená světnice spolu s komorou byla v přízemí vyzděná a omítnutá. Konstrukce podstávky s jednoduchým dřevěným obložением se dochovala pouze na jižní straně přízemí objektu. U hrázděného patra a štítů došlo mezi lety 2016-2021 k nahrazení eternitového obložení za obložení z šablonám z recyklovaného plastu, které jsou zvoleny také jako střešní krytina. Objekt je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou, která je jednoduchá bez vikýřů či střešních oken. Ve stěnách objektu byla původní okna nahrazená za novodobá plastová okna buď jednokřídlá nebo dvoukřídlá. K hlavní hmotě došlo ve východním průčelí k přístavbě zděné garáže, na ni navazuje patrová hmota průmyslového objektu.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální  
Dle významu: Spoluurčující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

### Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené světnice a komory
- Osazení plastových oken
- Přistavené přístavky
- Obložení šablonami z recyklovaného plastu
- Chybějící kolmé olemování okrajů a lemů
- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná podstávková konstrukce s vodorovným dřevěným bedněním

### Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských patrových podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Salmov č. p. 12 - Pohled na objekt ze severu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 6/2022 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 7/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/salmov-12](http://www.podstavkove-domy.cz/salmov-12)

## Poznámky



Salmov č. p. 12 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: Mapy.cz, 2021)