

Salmov č. p. 12



Salmov č. p. 12 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: Mapy.cz, 2021)



Salmov č. p. 12 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Salmov
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 12
Číslo parcelní: 782/1
GPS souřadnice: 50.97394,14.39134 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází na Salmově. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 8,2 x 14,8
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Asymetrická
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Šablony z recyklovaného plastu

Popis

Patrový, nepodsklepený, trojdílný objekt komorového typu z 2. pol. 19. stol. Roubená světnice spolu s komorou byla v přízemí vyzděná a omítnutá. Konstrukce podstávky s jednoduchým dřevěným obložení se dochovala pouze na jižní straně přízemí objektu. U hrázděného patra a štítů došlo mezi lety 2016-2021 k nahrazení eternitového obložení za obložení z šablonám z recyklovaného plastu, které jsou zvoleny také jako střešní krytina. Objekt je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou, která je jednoduchá bez vikýřů či střešních oken. Ve stěnách objektu byla původní okna nahrazená za novodobá plastová okna buď jednokřídlá nebo dvoukřídlá. K hlavní hmotě došlo ve východním průčelí k přístavbě zděné garáže, na ni navazuje patrová hmota průmyslového objektu.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené světnice a komory
- Osazení plastových oken
- Přistavené přístavky
- Obložení šablonami z recyklovaného plastu
- Chybějící kolmé olemování okrajů a lemů
- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná podstávková konstrukce s vodorovným dřevěným bedněním

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských patrových podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Salmov č. p. 12 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2022)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 6/2022 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/salmov-12

Poznámky



Salmov č. p. 12 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: Mapy.cz, 2021)