

Brtníky č. p. 109



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 109
Číslo parcelní: 126
GPS souřadnice: 50.94848,14.44460 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází východně od středu obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Měšťanský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 13,4 x 8,4
Počet podlaží: 2 + Podkrovní

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný oblak

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit / Svislé dřevěné bednění

Popis

Patrový, podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt je postaven na vyšším kamenném suterénním soklu. Všechny tři díly jsou u tohoto objektu roubené s dochovanou konstrukcí podstávky, která je jednoduchého typu s dřevěným vodorovným obložení. Na severovýchodní straně je roubení vyzděno. Hrázděné patro je ze všech stran obložené šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Symetrická sedlová střecha je pokryta eternitovými šablonami vč. kolmému olemování okrajů celé střešní roviny. Střešní rovinu nad vstupním průčelím doplňuje sedlový vikýř se sedlovou střechou. Oba štíty jsou zde obloženy eternitovými šablonami vč. olemování. Ve stěnách v přízemí objektu jsou nově osazena plastová jednokřídlá okna s imitací členění do latinského kříže, v patře pak dřevěná dvoukřídlá okna s členěním do latinského kříže. U oken lze také pozorovat jednoduché dřevěné obložky. Původní vstupní dřevěné dveře jsou osazeny do jednoduché dřevěné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Novodobá plastová okna s imitací členění v přízemí
- Eternitové obložení ve štítech

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky s vodorovným bedněním
+ Břidlicové obložení patra štítu se světle-tmavým vzorem
+ Dřevěná dvoukřídlá okna

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-109

Poznámky



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)