

# Brtníky č. p. 109



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze západu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze západu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 109  
Číslo parcelní: 126  
GPS souřadnice: 50.94848,14.44460 (WGS-84)  
Poloha:  
Objekt se nachází východně od středu obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE  
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Měšťanský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 13,4 x 8,4  
Počet podlaží: 2 + Podkrovní  
Konstrukce podstavky:  
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný oblak

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo  
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonový eternit  
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře  
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit / Svislé dřevěné bednění

### Popis

Patrový, podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt je postaven na vyšším kamenném suterénním soklu. Všechny tři díly jsou u tohoto objektu roubené s dochovanou konstrukcí podstavky, která je jednoduchého typu s dřevěným vodorovným obložním. Na severovýchodní straně je roubení vyzděno. Hrázděné patro je ze všech stran obložené šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Symetrická sedlová střecha je pokryta eternitovými šablonami vč. kolmému olemování okrajů celé střešní roviny. Střešní rovinu nad vstupním průčelím doplňuje sedlový vikýř se sedlovou střechou. Oba štíty jsou zde obloženy eternitovými šablonami vč. olemování. Ve stěnách v přízemí objektu jsou nově osazena plastová jednokřídlá okna s imitací členění do latinského kříže, v patře pak dřevěná dvoukřídlá okna s členěním do latinského kříže. U oken lze také pozorovat jednoduché dřevěné obložky. Původní vstupní dřevěné dveře jsou osazeny do jednoduché dřevěné zárubně.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Zásadní  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Novodobá plastová okna s imitací členění v přízemí  
- Eternitové obložení ve štítech

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice  
+ Konstrukce podstavky s vodorovným bedněním  
+ Břidlicové obložení patra štítu se světle-tmavým vzorem  
+ Dřevěná dvoukřídlá okna

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze severu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze severu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová  
7/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:  
[www.podstavkove-domy.cz/brtniky-109](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-109)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze severozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 109 - Pohled na objekt ze severu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)