

Brtníky č. p. 10



Brtníky č. p. 10 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 10 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

| | |
|----------------------|--|
| Země / Kraj / Okres: | ČR / Ústecký kraj / Děčín |
| Obec: | Staré Křečany |
| Část obce: | Brtníky |
| K. ú.: | Brtníky |
| č. p.: | 10 |
| Číslo parcelní: | 122 |
| GPS souřadnice: | 50.94875,14.44346 (WGS-84) |
| Poloha: | Tento objekt stojí na východní hranici středu obce Brtníky, dále od hlavní komunikace a jeho orientace ke světovým stranám je S-J. |

Památková ochrana

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Památkově chráněn: | NE |
| Rozsah ochrany pozemku: | Rozsáhlé chráněné území |

Architektonický popis

Kategorizace

| | |
|--------------------|-------------------|
| Datace: | 2. pol. 19. stol. |
| Kategorie: | Objekt |
| Typ: | Venkovský dům |
| Stávající využití: | Rekreace |
| Stupeň zachování: | Dobrý |

Půdorysné uspořádání a konstrukce

| | |
|------------------------------|--------------|
| Tvar půdorysu: | Obdélný |
| Typ dispozice: | Komorový |
| Rozměry půdorysů [m]: | 13,3 x 7,8 |
| Počet podlaží: | 1 + Podkroví |
| Konstrukce podstávky: | Nelze určit |
| Obvodová konstrukce přízemí: | Nelze určit |

Střešní rovina

| | |
|------------------------|----------------|
| Tvar střechy: | Sedlová |
| Symetrie střechy: | Symetrická |
| Krytina: | Plechová |
| Vikýře a střešní okna: | Sedlové vikýře |
| Obložení štítů: | NE |

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt s jednou roubenou světnicí a podstávkou byl přibližně v roce 1990 ovedněn heraklitem a omítnut, tudíž roubení ani konstrukce podstávky nejsou vizuálně rozpoznatelné. Z dvorní strany je přistavěn přízemní, zděný přístavek, který je zastřešen pultovou střechou. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou s námětky, která je krytá falcovaným plechem. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází tři vikýře se sedlovou střechou. Oba štíty jsou také omítnuté. V obvodových stěnách jsou osazena novodobá plastová okna s imitací dvoukřídlého dělení.

Klasifikace arch. znaků

| | |
|---------------|------------|
| Dle projevu: | Negativní |
| Dle významu: | Doplňující |
| Dle cennosti: | Běžný |

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Omítnutí roubené konstrukce
- Omítnutí konstrukce podstávky
- Omítnutí štítů
- Osazená novodobá plastová okna


Přehled hodnotných prvků:

+ Zachování hmotových proporcí venkovského domu

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako doplňující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 10 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Poslední prohlídka: | 2/2024 - S. Šulcová |
| Ostatní prohlídky: | 8/2003 - TUR Šluknovsko |

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-10

Poznámky



Brtníky č. p. 10 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)