

Brtníky č. p. 10



Brtníky č. p. 10 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 10 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. p.:	10
Číslo parcelní:	122
GPS souřadnice:	50.94875,14.44346 (WGS-84)
Poloha:	Tento objekt stojí na východní hranici středu obce Brtníky, dál od hlavní komunikace a jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
Rozsah ochrany pozemku:	Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	2. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	13,3 x 7,8
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Nelze určit
Obvodová konstrukce přízemí:	Nelze určit

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Plechová
Vikýře a střešní okna:	Sedlové vikýře
Obložení štítů:	NE

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt s jednou roubenou světnicí a podstávkou byl přibližně v roce 1990 obedněn heraklitem a omítnut, tudíž roubení ani konstrukce podstávky nejsou vizuálně rozpoznatelné. Z dvorní strany je přistavěn přízemní, zděný přístavek, který je zastřešen pultovou střechou. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou s námětky, která je krytá falcovaným plechem. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází tři vikýře se sedlovou střechou. Oba štíty jsou také omítnuté. V obvodových stěnách jsou osazena novodobá plastová okna s imitací dvoukřídleho dělení.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Negativní
Dle významu:	Doplňující
Dle cennosti:	Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Omítnutí roubené konstrukce
- Omítnutí konstrukce podstávky
- Omítnutí štítů
- Osazená novodobá plastová okna


Přehled hodnotných prvků:

+ Zachování hmotových proporcí venkovského domu

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako doplňující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 10 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-10

Poznámky



Brtníky č. p. 10 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)