

Brtníky č. p. 112



Brtníky č. p. 112 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 112 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 112
Číslo parcelní: 109
GPS souřadnice: 50.94801,14.44325 (WGS-84)
Poloha: Objekt se nachází ve středu obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 19,5 x 6,6
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Asymetrická
Krytina: Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna: Střešní okna
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt je po celé své délce dvouraktový a má jednu roubenou světnici, ostatní díly jsou zděné. Před roubenou stěnou s kontrastní výmazkou je dochovaná podstávková konstrukce jednoduchého typu s mírnou zdobnou profilací u pásků a rozpěr. Objekt je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou, která je krytá šablonami z asfaltové šindele. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází jedno střešní okno. Pod střechou se na obou štítových zdech dochovalo obložení z eternitových šablon vč. kolmého olemování. V obvodových stěnách tohoto domu jsou osazená jednoduchá dřevěná dvoukřídla okna. Vstupní novodobé plastové dveře se zasklením jsou i se svojí zárubní osazeny do původní dřevěné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Novodobé plastové vstupní dveře

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice s kontrastní výmazkou
+ Konstrukce podstávky
+ Eternitové obložení štítů vč. kolmého olemování okrajů
+ Dřevěná dvoukřídla okna

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku, po rehabilitaci střešní krytiny možno nově doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 112 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 112 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-112

Poznámky



Brtníky č. p. 112 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 112 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)