

Brtníky č. p. 120



Brtníky č. p. 120 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 120 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 120
Číslo parcelní: 261
GPS souřadnice: 50.94579,14.44506 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází na jihovýchodním svahu středu obce Brtníky. Jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 16,7 x 5
Počet podlaží: 1 + Podkroví

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna: Střešní okna
Obložení štítů: ANO / Šablony z recyklovaného plastu

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. (1878). Objekt s jednou roubenou světnicí, u které se dochovala konstrukce podstávky s dřevěným bedněním. Zbylé díly jsou též roubené. Z jižní strany je přistavěn přízemní, dřevěný přístavek, který je zastřešen sedlovou střechou kolmou na štítovou zeď. Hlavní objekt je zastřešen sedlovou střechou krytou nově šablonami z asfaltové šindele, které nahradily původní eternitovou krytinu. Nad vstupním průčelím se ve střešní rovině nachází jedno střešní okno. Oba štíty jsou obloženy šablonami z recyklovaného plastu. V obvodových stěnách domu jsou osazena jednoduchá dřevěná dvoukřídlá okna s dochovanými dřevěnými obložkami se zdobnou profilací, ale také plastová jednokřídlá okna s imitací členění do latinského kříže. Vstupní dřevěné dveře jsou dvoukřídlé se zasklením, osazené do dřevěné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu
- Chybějící kolmé olemování okrajů a lemů
- Obložení štítů šablonami z recyklovaného plastu

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice
- + Dochovaná konstrukce podstávky u roubené světnice
- + Dochované roubené zbylé díly
- + Dřevěná dvoukřídlá okna s obložkami

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn ho lze po rehabilitaci obložení a střešní krytiny doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 120 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-120

Poznámky



Brtníky č. p. 120 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)