

# Brtníky č. p. 125



Brtníky č. p. 125 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Brtníky č. p. 125 - Pohled na objekt ze severozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. p.:	125
Číslo parcelní:	93
GPS souřadnice:	50.94720,14.44045 (WGS-84)
Poloha:	Tento objekt stojí v centru obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

## Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
Rozsah ochrany pozemku:	Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Měšťanský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Výborný

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	16,3 x 8
Počet podlaží:	2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna:	Světlík
Obložení štítů:	ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

### Popis

Patrový, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt má celé přízemí roubené s dochovanou konstrukcí podstávky, která zde má i vodorovný dřevěný obklad. Střední díl je z dvorní strany v přízemí vyzděný. Hrázděné patro a štíty jsou obloženy maloformátovými šablonkami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Část patra z dvorní strany je obložena tradičními střešními šablonami z přírodní břidlice. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou s menší polovalbou. Střecha je krytá šablonami z asfaltové šindele a lze na ní z každé strany nalézt jeden menší světlík. Ve stěnách objektu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna a dřevěné dvoukřídlé dveře.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Zásadní
Dle cennosti:	Významný

## Zhodnocení

**Stupeň neregulovaných změn:** Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele

### Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice
- + Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
- + Břidlicové obložení patra a štítů
- + Břidlicový světle-tmavý vzor
- + Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 125 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	2/2018 - S. Šulcová 8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-125](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-125)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. p. 125 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)