

Brtníky č. p. 125



Brtníky č. p. 125 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Brtníky č. p. 125 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 125
Číslo parcelní: 93
GPS souřadnice: 50.94720,14.44045 (WGS-84)
Poloha:
Tento objekt stojí v centru obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Měšťanský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 16,3 x 8
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Patrový, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt má celé přízemí roubené s dochovanou konstrukcí podstávky, která zde má i vodorovný dřevěný obklad. Střední díl je z dvorní strany v přízemí vyzděný. Hrázdné patro a štíty jsou obloženy maloformátovými šablonkami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Část patra z dvorní strany je obložena tradičními střešními šablonami z přírodní břidlice. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou s menší polovalbou. Střecha je krytá šablonami z asfaltové šindele a lze na ní z každé strany nalézt jeden menší světlík. Ve stěnách objektu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna a dřevěné dvoukřídlé dveře.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
+ Břidlicové obložení patra a štítů
+ Břidlicový světle-tmavý vzor
+ Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 125 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 2/2018 - S. Šulcová
8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-125

Poznámky



Brtníky č. p. 125 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)