

Brtníky č. p. 132



Brtníky č. p. 132 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 132 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 132
Číslo parcelní: 69
GPS souřadnice: 50.94724,14.43805 (WGS-84)

Poloha:
Objekt se nachází západně od středu obce u Brtnického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 12,3 x 7,3
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice / Svislé dřevěné bednění

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. s jednou roubenou světnicí a dvěma zděnými díly. Konstrukce podstávky jednoduchého typu se dochovala u roubené světnice. Střeška je symetrická sedlová, střešní rovinu nad průčelím zdobí tři vikýře se sedlovou střechou a střeška je krytá šablonami z přírodní břidlice. Na východním štítě se dochovalo obložení šablonami z přírodní břidlice, na západním štítě je obloženo bedněním. Na dvorní straně je k objektu přistaven přízemní zděný přístavek s pultovou střechou. V obvodových stěnách domu jsou osazena dřevěná dvoukřídla okna, vstupní otvor tvoří původní dvoukřídle dřevěné dveře.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Horší stavební stav

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky
+ Břidlicové obložení východního štítu
+ Břidlicová krytina vč. kolmého olemování
+ Střešní sedlové vikýře
+ Dřevěná dvoukřídla okna

Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 132 - Detail na podstávkovou část
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 132 - Střešní vikýř se sedlovou střechou
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 132 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 132 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2018 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/brtniky-132

Poznámky