

Brtníky č. p. 134



Brtníky č. p. 134 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 134 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 134
Číslo parcelní: 68
GPS souřadnice: 50.94719,14.43766 (WGS-84)

Poloha:

Tento objekt stojí západně od středu obce u Brtnického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komerový
Rozměry půdorysů [m]: 13 x 6
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. Oba krajní díly jsou roubené, střední díl je zděný. Konstrukce podstávky jednoduchého typu s vodorovným dřevěným bedněním se dochovala v západní části objektu. Z dvorní strany je přistavěn přízemní bedněný přístavek, který je zastřešen pultovou střechou. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou, která je krytá šablonami z přírodní břidlice vč. kolmého olemování. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází jeden vikýř se sedlovou střechou. Oba štíty jsou obloženy také šablonami z přírodní břidlice. V obvodových stěnách domu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá okna s dřevěnými obložkami, dveře jsou původní plně jednokřídlé.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky
+ Břidlicové obložení štítů
+ Břidlicová krytina vč. kolmého olemování
+ Dřevěná dvoukřídlá okna

Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 134 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 134 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2018 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/brtniky-134

Poznámky



Brtníky č. p. 134 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 134 - Pohled na střešní vikýř
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)