


# Brtníky č. p. 136



Brtníky č. p. 136 - Pohled na objekt ze severozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 136 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 136  
Číslo parcelní: 61  
GPS souřadnice: 50.94712,14.43694 (WGS-84)

### Poloha:

Tento objekt stojí západně od středu obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE  
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreační  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 12,3 x 5,8  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky:  
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonová břidlice  
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama  
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice / Svislé dřevěné bednění

### Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný objekt komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. Všechny díly jsou roubené s konstrukcí podstávky jednoduchého typu vně stěn. Celá hmota je zastřešena symetrickou sedlovou střechou a je krytá šablonami z přírodní břidlice vč. kolmého olemování. Střešní rovina nad vstupním průčelím doplňuje střešní vikýř typu „štičí tlama“, z druhé strany pak střešní světlíky. Západní štít je obložen také šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem, druhý východní je bedněný. Z dvorní strany je k objektu přistaven bedněný přízemní přístavek s pultovou střechou. Ve stěnách jsou osazená dřevěná dvoukřídlá okna s členěním do latinského kříže, u kterých se dochovaly i dřevěné obložky se zdobnou profilací. Vstupní dveře jsou původní dřevěné dvoukřídlé s prosklenými plochami a jsou osazené do dřevěné zárubně.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Zásadní  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochované roubené přízemí  
+ Konstrukce podstávky jednoduchého typu  
+ Břidlicové obložení západního štítu  
+ Světle-tmavý vzor obložení  
+ Břidlicová krytina vč. kolmého olemování  
+ Dřevěná dvoukřídlá okna

### Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 136 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 136 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2018 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:  
[www.podstavkove-domy.cz/brtniky-136](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-136)

## Poznámky



Brtníky č. p. 136 - Pohled na objekt ze severozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 136 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)