

# Brtníky č. p. 146



Brtníky č. p. 146 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 146 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 146  
Číslo parcelní: 50  
GPS souřadnice: 50.94697,14.43419 (WGS-84)  
Poloha:  
Objekt se nachází v západní části obce Brtníky, dál od Brtnického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE  
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 16,6 x 9,4  
Počet podlaží: 1 + Polopatro  
Konstrukce podstávky: Nelze určit  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonový eternit  
Vikýře a střešní okna: Střešní okna  
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit / Vláknocementové šablony

### Popis

Polopatrový, podsklepený, čtyřdílný objekt komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. První tři díly jsou roubené, čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Konstrukce podstávky se dochovala po celé roubené části přízemí. Podstávka, roubení a polopatro je celoplošně obložené šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Celá hlavní hmota je zastřešena symetrickou sedlovou střechou s námětky a je krytá eternitovými šablonami. Uliční střešní rovina je dnes (2024) doplněná o novodobé střešní okno. Oba štíty jsou obloženy, SV štít je nově pokryt vláknocementovými šablonami tmavé barvy, JZ štít eternitovými šablonami. Ve stěnách objektu se dochovala dřevěná jednoduchá dvoukřídlá okna. Vstupní dveře jsou původní, dřevěné dvoukřídlé s prosklenými částmi a jsou osazeny do jednoduché dřevěné zárubně. Ke čtvrtému dílu je ze strany ještě přistavěn dřevěný přízemní bedněný přístavek s pultovou střechou kolmou na průčelí objektu.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Zásadní  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Různorodé obložení štítů  
- Částečné kolmé olemování

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochované roubení v celém přízemí  
+ Konstrukce podstávky  
+ Zdobné břidlicové obložení podstávky, roubení a polopatra  
+ Dřevěná okna s obložkami

### Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu s polopatrem na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 146 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 146 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-146](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-146)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. p. 146 - Detail vstupního portálu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 146 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)