

Brtníky č. p. 146



Brtníky č. p. 146 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 146 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 146
Číslo parcelní: 50
GPS souřadnice: 50.94697,14.43419 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází v západní části obce Brtníky, dál od Brtnického potoka. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 16,6 x 9,4
Počet podlaží: 1 + Polopatro
Konstrukce podstávky: Nelze určit
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: Střešní okna
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit / Vláknocementové šablony

Popis

Polopatrový, podsklepený, čtyřdílný objekt komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. První tři díly jsou roubené, čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Konstrukce podstávky se dochovala po celé roubené části přízemí. Podstávka, roubení a polopatro je celoplošně obložené šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Celá hlavní hmota je zastřešena symetrickou sedlovou střechou s námětky a je krytá eternitovými šablonami. Uliční střešní rovina je dnes (2024) doplněná o novodobé střešní okno. Oba štíty jsou obloženy, SV štít je nově pokryt vláknocementovými šablonami tmavé barvy, JZ štít eternitovými šablonami. Ve stěnách objektu se dochovala dřevěná jednoduchá dvoukřídla okna. Vstupní dveře jsou původní, dřevěné dvoukřídle s prosklenými částmi a jsou osazeny do jednoduché dřevěné zárubně. Ke čtvrtému dílu je ze strany ještě přistavěn dřevěný přízemní bedněný přístavek s pultovou střechou kolmou na průčelí objektu.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Různorodé obložení štítů
- Částečné kolmé olemování

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochované roubení v celém přízemí
+ Konstrukce podstávky
+ Zdobné břidlicové obložení podstávky, roubení a polopatra
+ Dřevěná okna s obložkami

Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu s polopatrem na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 146 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 146 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-146

Poznámky



Brtníky č. p. 146 - Detail vstupního portálu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 146 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)