

Brtníky č. p. 147



Brtníky č. p. 147 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 147 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 147
Číslo parcelní: 49
GPS souřadnice: 50.94716,14.43433 (WGS-84)

Poloha:

Tento objekt stojí západně od středu obce Brtníky. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datum: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komerový
Rozměry půdorysů [m]: 13,2 x 6,4
Počet podlaží: 1 + Podkrovní

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt se všemi díly roubenými je zastřešen symetrickou sedlovou střechou. Konstrukce podstávky jednoduchého typu s vodorovným dřevěným bedněním se dochovala ve všech částech domu. Ze západní strany je přistavěn přízemní zděný přístavek, který je zastřešen pultovou střechou kolmou k průčelí objektu. Střešní krytina je zde ze šablon z přírodní břidlice s kolmým olemováním a na severní rovině je střecha doplněná o střešní vikýř typu „štičí tlama“. Oba štíty jsou zde okrasně obloženy také šablonami z přírodní břidlice - motiv lunety. V obvodových stěnách jsou osazena dřevěná jednokřídlá okna s dřevěnými obložkami, dveře jsou původní dvoukřídlé a plnostěnné. Ve sledovaném období 2003-2024 došlo ke změně barvy nátěru u dřevěných částí objektu.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochované roubení v celém přízemí
+ Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
+ Zdobné břidlicové obložení štítů -motiv lunety
+ Břidlicová krytina vč. kolmého olemování
+ Dřevěná okna s obložkami

Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 147 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách


Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 9/2017 - S. Šulcová
8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-147

Poznámky



Brtníky č. p. 147 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 147 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 147 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)