

# Brtníky č. p. 14



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 14  
Číslo parcelní: 127  
GPS souřadnice: 50.94870,14.44444 (WGS-84)  
Poloha: Objekt se nachází na východní hranici středu obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE  
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreační  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Chlévní  
Rozměry půdorysů [m]: 13,7 x 7,9  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky: Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Šablonový eternit  
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama  
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit

### Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný objekt s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt s jednou dochovanou roubenou světnicí a se zbylými zděnými díly je zastřešen sedlovou střechou. Na dvorní straně je k objektu přistaven zděný přízemní přístavek s pultovou střechou. Ze severovýchodní strany je přistaven též zděný přístavek - garáž s pultovou střechou kolmou na štítovou stěnu. V přízemí se u roubené světnice dochovala konstrukce podstávky jednoduchého typu. Střecha hlavního objektu je pokryta eternitovou krytinou vč. kolmého olemování. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází vikýř typu „štičí tlama“, pod střechou jsou oba štíty obloženy eternitovými šablonami. V roubených stěnách domu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá okna s dřevěnými obložkami zdobeně profilovanými. Ve zděné části objektu jsou okna dřevěná dvoukřídlá již bez obložek. Vstupní dřevěné dvoukřídlé dveře se zasklením a zdobnou profilací jsou osazeny do dřevěných zárubní též s vysokou úrovní zdobnosti.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Spoluurčující  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Hmota zděného přístavku garáže

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice  
+ Dochovaná konstrukce podstávky u roubené světnice  
+ Dřevěná dvoukřídlá okna se zdobnými obložkami u roubené části  
+ Dřevěné dvoukřídlé dveře vč. zárubní s vysokou úrovní zdobnosti

### Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje venkovského podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z jihovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová  
7/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-14](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-14)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)