

Brtníky č. p. 14



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. p.:	14
Číslo parcelní:	127
GPS souřadnice:	50.94870,14.44444 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází na východní hranici středu obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
Rozsah ochrany pozemku:	Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Chlévní
Rozměry půdorysů [m]:	13,7 x 7,9
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna:	Štičí tlama
Obložení štítů:	ANO / Sestavovaný eternit

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný objekt s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt s jednou dochovanou roubenou světnicí a se zbylými zděnými díly je zastřešen sedlovou střechou. Na dvorní straně je k objektu přistaven zděný přízemní přístavek s pultovou střechou. Ze severovýchodní strany je přistaven též zděný přístavek - garáž s pultovou střechou kolmou na štítovou stěnu. V přízemí se u roubené světnice dochovala konstrukce podstávky jednoduchého typu. Střecha hlavního objektu je pokrytá eternitovou krytinou vč. kolmého olemování. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází vikýř typu „štičí tlama“, pod střechou jsou oba štíty obložené eternitovými šablonami. V roubených stěnách domu jsou osazená dřevěná dvoukřídlá okna s dřevěnými obložkami zdobně profilovanými. Ve zděné části objektu jsou okna dřevěná dvoukřídlá již bez obložek. Vstupní dřevěné dvoukřídlé dveře se zasklením a zdobnou profilací jsou osazené do dřevěných zárubní též s vysokou úrovní zdobnosti.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Hmotá zděného přístavku garáže

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Dochovaná konstrukce podstávky u roubené světnice
+ Dřevěná dvoukřídlá okna se zdobnými obložkami u roubené části
+ Dřevěné dvoukřídlé dveře vč. zárubní s vysokou úrovní zdobnosti

Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje venkovského podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z jihovýchodu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	5/2018 - S. Šulcová 7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-14

Poznámky



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z východu (Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 14 - Pohled na objekt z jihu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)