

Brtníky č. p. 151



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 151
Číslo parcelní: 23
GPS souřadnice: 50.94763,14.43309 (WGS-84)
Poloha:
Tento objekt stojí západně od středu obce Brtníky u komunikace vedoucí do osady Kopec. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 15,5 x 5,6
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstavky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Šablony z recyklovaného plastu

Popis

Přízemní, nepodsklepený, čtyřdílný objekt komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. První díl světnice je roubený, druhý síňový díl zděný, třetí komorový díl opět roubený a poslední čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Konstrukce podstavky jednoduchého typu se dochovala u roubení západní světnice. Celá hmota objektu je zastřešena sedlovou střechou a je nově krytá šablonami z recyklovaného plastu (dříve šablonami z asfaltové šindele). Střešní rovinu nad vstupním průčelím doplňují tři vikýře se sedlovou střechou. Oba štíty jsou nově obloženy šablonami z recyklovaného plastu. Z dvorní strany je k objektu přistaven zděný přízemní přístavek s pultovou střechou. Ve stěnách jsou osazena dřevěná dvoukřídlá okna s dřevěnými obložkami a vstupní dveře jsou zde původní dřevěné dvoukřídlé s prosklenými částmi.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablony z recyklovaného plastu
- Chybějící kolmé olemování okrajů střešních rovin
- Obložení štítů ze šablony z recyklovaného plastu

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochované roubené stěny
- + Dochovaná konstrukce podstavky
- + Dřevěná dvoukřídlá okna s obložkami

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku, po rehabilitaci střešní krytiny a obložení možno nově doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-151

Poznámky



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)