

# Brtníky č. p. 151



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. p.:	151
Číslo parcelní:	23
GPS souřadnice:	50.94763,14.43309 (WGS-84)
Poloha:	Tento objekt stojí západně od středu obce Brtníky u komunikace vedoucí do osady Kopec. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

## Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
Rozsah ochrany pozemku:	Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace:	2. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Výborný

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	15,5 x 5,6
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstavky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna:	Sedlové vikýře
Obložení štítů:	ANO / Šablony z recyklovaného plastu

### Popis

Přízemní, nepodsklepený, čtyřdílný objekt komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. První díl světnice je roubený, druhý síňový díl zděný, třetí komorový díl opět roubený a poslední čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Konstrukce podstavky jednoduchého typu se dochovala u roubení západní světnice. Celá hmota objektu je zastřešena sedlovou střechou a je nově krytá šablonami z recyklovaného plastu (dříve šablonami z asfaltové šindele). Střešní rovinu nad vstupním průčelím doplňují tři vikýře se sedlovou střechou. Oba štíty jsou nově obloženy šablonami z recyklovaného plastu. Z dvorní strany je k objektu přistaven zděný přízemní přístavek s pultovou střechou. Ve stěnách jsou osazena dřevěná dvoukřídlá okna s dřevěnými obložkami a vstupní dveře jsou zde původní dřevěné dvoukřídlé s prosklenými částmi.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Běžný

## Zhodnocení

**Stupeň neregulovaných změn:** Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablony z recyklovaného plastu
- Chybějící kolmé olemování okrajů střešních rovin
- Obložení štítů ze šablony z recyklovaného plastu

### Přehled hodnotných prvků:

- + Dochované roubené stěny
- + Dochovaná konstrukce podstavky
- + Dřevěná dvoukřídlá okna s obložkami

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku, po rehabilitaci střešní krytiny a obložení možno nově doporučit k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt ze západu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-151](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-151)

## Poznámky

---

---

---

---

---



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 151 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)