

Brtníky č. p. 153



Brtníky č. p. 153 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 153 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 153
Číslo parcelní: 20
GPS souřadnice: 50.94776,14.43372 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází západně od středu obce Brtníky přímo na rozcestí komunikací na Mikulášovice a na Kopec. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Měšťanský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Do T
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 16,9 x 7,5 ; 5,5 x 9,2
Počet podlaží: 2 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Nelze určit
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra: Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit / šablony z recyklovaného plastu
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Patrový, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. s jednou roubenou světnicí v přízemí a s druhým a třetím zděným dílem. Nad zděnou částí se v patře nachází předsazená pavlač, krytá bedněním. Ke hmotě objektu je z dvorní strany přistavěn patrový zděný přístavek „křídlo“ s vlastní sedlovou střechou s polovalbou. Střecha křídla je kolmá na hlavní hmotu, přičemž hřebeny jsou ve stejné výškové úrovni. Konstrukce podstávky u roubené stěny je nejspíše jednoduchého typu, neboť podstávka je spolu s roubením, patrem a štíty obložena šablonami z přírodní břidlice. Sedlová střecha je částečně kryta eternitovou krytinou, na křídle je kryta novodobými šablonami z recyklovaného plastu. Ve stěnách objektu jsou stále osazena původní dřevěná dvoukřídlá okna s dřevěnými obložkami. Vstupní portál je neobvykle umístěn do štítového průčelí, v kterém dochovaly původní dřevěné dveře. Nad vstupem se nachází i menší balkon, což je pro podstávky netypický znak.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina částečně ze šablon z recyklovaného plastu
- Chybějící kolmé olemování střešních rovin
- Horší stavební stav

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochované roubené stěny
- + Dochovaná konstrukce podstávky
- + Atypický vstup ve štítovém průčelí
- + Doklad výskytu pavlače u patrových domů
- + Břidlicové zdobné obložení -motiv lunety ve štítu
- + Dřevěná dvoukřídlá okna s obložkami

Doporučení:

Tento objekt je hodnotným dokladem vývoje patrového podstávkového domu s pavlačí na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 153 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 153 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-153

Poznámky



Brtníky č. p. 153 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 153 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)