

Brtníky č. p. 154



Brtníky č. p. 154 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 154 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 154
Číslo parcelní: 21
GPS souřadnice: 50.94784,14.43313 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází západně od středu obce Brtníky u rozcestí komunikací na Mikulášovice a na Kopec. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 12,6 x 7,4
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 1. pol. 19. stol. Všechny tři díly jsou roubené, konstrukce podstávky se dochovala ve východní části objektu. Podstávka byla dřívě (2003) krytá eternitovými šablonami, během sledovaného období došlo k sejmutí eternitu a obnažení jednoduché konstrukce podstávky. Roubené stěny jsou zde s příznanou kontrastní výmazkou. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou s námětky, která je krytá šablonami z asfaltové šindele. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází tři střešní světlíky. Na obou štítových zdech se dochovalo obložení šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. Přesah střechy u síně a komory vytváří kryté zápraží. V obvodových stěnách domu jsou osazena jednoduchá dřevěná dvoukřídlá okna. Vstupní dřevěné dveře jsou původní, osazeny do dřevěné mohutnější zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Zásadní
Dle cennosti: Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochované roubení s kontrastní výmazkou
+ Konstrukce podstávky
+ Doklad výskytu zápraží
+ Břidlicové obložení štítů se světle-tmavým vzorem
+ Dřevěná dvoukřídlá okna

Doporučení:

Dochovaný objekt je zásadním dokladem vývoje patrového podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 154 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 154 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-154

Poznámky



Brtníky č. p. 154 - Detail podstávkového pole s okenními otvory
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 154 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)