

Brtníky č. p. 155



Brtníky č. p. 155 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 155 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 155
Číslo parcelní: 18
GPS souřadnice: 50.94798,14.43347 (WGS-84)
Poloha: Objekt se nachází západně od středu obce Brtníky, u komunikace směřující do Mikulášovic a jeho orientace ke světovým stranám je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Špatný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 10,3 x 6,3
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit / Svislé dřevěné bednění

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný objekt s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt s jednou dochovanou roubenou světnicí a se zbylými zděnými díly je zastřešen sedlovou střechou s námětky. Roubená stěna s konstrukcí podstávky se dochovala pouze na JV průčelí, zbylé části byly vyzděny. Na dvorní straně je k objektu přistaven zděný patrový zděný přístavek „křídlo“ s vlastní sedlovou střechou navazující na hřeben původní hmoty. Střecha hl. objektu je pokrytá eternitovou krytinou vč. kolmého olemování. Na střešní rovině nad vstupním průčelím se nachází sedlový vikýř se sedlovou střechou. Pod střechou je JV štít bedněný a druhý SZ obložený eternitovými šablonami. Ve stěnách tohoto domu jsou osazena různorodá dřevěná okna. Vstup byl v původní hmotě nahrazen oknem a přesunut do nové části křídla.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Negativní
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubené konstrukce
- Vyzdění vstupního portálu
- Hmota křídla
- Osazená různorodá dřevěná okna

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná část konstrukce podstávky

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako doplňující doklad vývoje šluknovských podstávkových domů. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 155 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 155 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-155

Poznámky



Brtníky č. p. 155 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 155 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)