

Brtníky č. p. 161



Brtníky č. p. 161 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 161 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 161
Číslo parcelní: 5
GPS souřadnice: 50.94907,14.43197 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází v západní části obce Brtníky a jeho orientace je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 24,0 x 8,0
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Asymetrická
Krytina: Plechová
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama
Obložení štítů: ANO / Sestavovaný eternit

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí chlévního typu pochází z 1. pol. 19. stol. Objekt má jednu roubenou světnici, druhý a třetí díl jsou zděné. Čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Před roubenou stěnou se dochovala konstrukce jednoduchého typu s vodorovným dřevěným bedněním. Objekt je zastřešen asymetrickou sedlovou střechou, která je nad vstupním průčelím krytá falcovaným plechem. Na střeše se nachází střešní vikýř typu „štičí tlama“. Z dvorní strany je krytina ze šablon z recyklovaného plastu. N obou štítových zdech se dochovalo obložení z eternitových šablon vč. kolmého olemování. V obvodových stěnách domu jsou osazená jednoduchá dřevěná dvoukřídlá okna. Vstupní dřevěné dvoukřídlé plně dveře jsou osazeny do původní dřevěné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z recyklovaného plastu na dvorní straně

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
+ Dřevěná okna s obložkami
+ Dřevěné dveře

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 161 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 161 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-161

Poznámky



Brtníky č. p. 161 - Detail podstávkového pole s okenními otvory
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 161 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)