

Brtníky č. p. 176



Brtníky č. p. 176 - Pohled na původní lokalitu objektu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Brtníky č. p. 176 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. p.:	176
Číslo parcelní:	29
GPS souřadnice:	50.94764,14.43470 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nacházel u křížení komunikací, směrem na Mikulášovice a na osadu Kopec. Jeho orientace byla SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
Rozsah ochrany pozemku:	Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Usedlost
Stupeň zachování:	Zaniklý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Zaniklý
Rozměry půdorysů [m]:	16,0 x 10
Počet podlaží:	2 + Podkroví

Konstrukce podstavky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad

Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra:	Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy:	Mansardová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Asfaltová šindel
Vikýře a střešní okna:	Sedlové vikýře, světlík
Obložení štítů:	ANO / Dřevěná lomenice

Popis

Patrový, nepodsklepený, čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pocházel z 1. pol. 19. stol. Mezi lety 2012-2014 došlo po jeho požáru k demolici. Tři díly byly u tohoto objektu roubené, konstrukce podstavky byla obložena vodorovným dřevěným bedněním. Čtvrtý hospodářský díl byl bedněný. Na dvorní straně byl k objektu přistaven přízemní zděný přístavek s pultovou střechou. Patro bylo celé roubené. Objekt byl zastřešen mansardovou střechou, kde oba dva štíty byly okrasně obloženy dřevem - lomenicí. Střešní rovinnu nad vstupním průčelím doplňoval sedlový vikýř se sedlovou střechou a několik střešních světlíků. Ve stěnách v přízemí objektu byla osazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna i okna s členěním do latinského kříže. Původní vstupní dřevěné dveře byly osazeny do dřevěné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	/
Dle významu:	/
Dle cennosti:	/

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn:	Zanikl
-----------------------------	--------

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2018 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-176

Poznámky

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 176 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: GOOGLÉ. [Brtníky 176]. Online. Google Maps, 2011., 2011)



Brtníky č. p. 176 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: GOOGLÉ. [Brtníky 176]. Online. Google Maps, 2012., 2012)



Brtníky č. p. 176 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)



Brtníky č. p. 176 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)