

# Brtníky č. p. 177



Brtníky č. p. 177 - Pohled na objekt z jihozápadu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 177 - Pohled na objekt z jihozápadu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 177  
Číslo parcelní: 38  
GPS souřadnice: 50.94756,14.43511 (WGS-84)

### Poloha:

Tento objekt stojí západně od středu obce Brtníky. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE  
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 12,8 x 6,11  
Počet podlaží: 1 + Podkrovní  
Konstrukce podstávky: Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Asfaltová šindele  
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama  
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

### Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z 2. pol. 19. stol. Objekt se všemi díly roubenými je zastřešen symetrickou sedlovou střechou. Konstrukce podstávky jednoduchého typu s vodorovným dřevěným bedněním se dochovala ve všech částech domu. Ze dvorní strany je přistavěn přízemní bedněný přístavek, který je zastřešen pultovou střechou. Střešní krytina je zde ze šablon z asfaltové šindele, která nahradila původní přírodní břidlicovou krytinu. Nad vstupním průčelím je střecha doplněná o střešní vikýř typu „štičí tlama“. Oba štíty jsou zde okrasně obloženy šablonami z přírodní břidlice - motiv lunety. V obvodových stěnách tohoto domu jsou osazena dřevěná dvoukřídlá okna i dvoukřídlá šestitabulková okna s dřevěnými obložkami, dveře jsou původní jednokřídlá a plnostěnná.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Zásadní  
Dle cennosti: Významný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice a komora  
+ Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním  
+ Břidlicové zdobné obložení štítů -vzor lunety  
+ Střešní vikýř typu "štičí tlama"  
+ Dřevěná dvoukřídlá okna

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 177 - Pohled na objekt z jihozápadu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 177 - Pohled na objekt z jihovýchodu (Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová  
8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-177](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-177)

## Poznámky

---

---


---

---

---



Brtníky č. p. 177 - Pohled na objekt z jihozápadu (Zdroj: S. Šulcová, 2016)



Brtníky č. p. 177 - Detail vstupního portálu (Zdroj: S. Šulcová, 2024)