

Brtníky č. p. 184



Brtníky č. p. 184 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 184 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. p.:	184
Číslo parcelní:	62
GPS souřadnice:	50.94737,14.43701 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází západně od středu obce Brtníky, u hlavní komunikace. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
Rozsah ochrany pozemku:	Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Usedlost
Stávající využití:	Rekreace
Stupeň zachování:	Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Chlévní
Rozměry půdorysů [m]:	11,1 x 18,2
Počet podlaží:	2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Jiná
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo
Obvodová konstrukce patra:	Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna:	Světlík
Obložení štítů:	ANO / Sestavovaná břidlice

Popis

Patrový, částečně podsklepený, trojdílný objekt z 1. pol. 19. stol. má dvoutraktový půdorys chlévního typu. Díl světnice je roubený s dochovanou podstávkovou konstrukcí s vodorovným bedněním imitujícím bosáž. Třetí i druhý díl jsou zděné. Patro je pravděpodobně hrázděné, obložené šablonami z přírodní břidlice. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou s polovalbou krytou šablonami z přírodní břidlice vč. kolmého olemování. Štíty jsou obložené šablonami z přírodní břidlice. Z dvorní strany je k objektu přistaven patrový dřevěný přístavek - pavlač s pultovou střechou. V stěnách objektu se dochovala dřevěná dvoukřídlá okna i okna s poutcem a nadsvětlíkem. U okenních otvorů se dochovaly i dřevěné okenní obložky se zdobnou profilací, vstupní dřevěné dvoukřídlé s prosklenými částmi jsou osazeny do kamenné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Zásadní
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Nedostatečná péče o nátěry

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice
- + Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním
- + Bednění podstávky imitující bosáž
- + Doklad výskytu pavlače
- + Břidlicové obložení patra a štítů
- + Břidlicová krytina vč. kolmého olemování
- + Dřevěná okna s obložkami

Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského patrového podstávkového domu s pavlačí na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 184 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 184 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2018 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-184

Poznámky



Brtníky č. p. 184 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 184 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)