

# Brtníky č. p. 199



Brtníky č. p. 199 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 199 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 199  
Číslo parcelní: 244  
GPS souřadnice: 50.95460,14.45299 (WGS-84)

Poloha:  
Tento objekt stojí ve východní části obce Brtníky a jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Výborný

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Chlévní  
Rozměry půdorysů [m]: 10,2 x 7,3  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky: Jiná  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Asymetrická  
Krytina: Šablonový eternit  
Vikýře a střešní okna: Světlík  
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

### Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný objekt s jednou roubenou světnicí z 2. pol. 19. stol. Druhý a třetí díl je zděný. Na dvorní straně byl ke druhému a třetímu dílu připojen zděný, přízemní přístavek, jehož zastřešení je řešeno přesahem střechy. Ke štítové stěně třetího dílu byla přistavěna zděná garáž s plochou střechou. Zděné díly vč. garáže jsou předsazeny před roubenou část. Štít bedněný, střecha sedlová, krytá eternitem.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální  
Dle významu: Spoluurčující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

### Přehled rušivých prvků:

- Hmotové rozšíření objektu o přístavky  
- Nesourodá okna

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice  
+ Konstrukce podstávky mladšího charakteru  
+ Kolmé olemování krajů a lemů střechy

### Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 199 - Pohled na objekt ze západu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 199 - Pohled na objekt ze západu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 199 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 199 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová  
8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:  
[www.podstavkove-domy.cz/brtniky-199](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-199)

## Poznámky