


Brtníky č. p. 202



Brtníky č. p. 202 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 202 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 202
Číslo parcelní: 241
GPS souřadnice: 50.95437,14.45394 (WGS-84)

Poloha:

Tento objekt stojí na východní hranici obce Brtníky. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Chlévní
Rozměry půdorysů [m]: 11,0 x 7,5
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky: Nelze určit
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindele
Vikýře a střešní okna: Světlík
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

Popis

Přízemní nepodsklepený trojdílný podstávkový dům chlévního typu s jednou roubenou světnicí pochází z 1. pol. 19. stol. Druhý a třetí díl objektu je zděný. Třetí díl je předsazen před první dva, přesah střechy nad prvním a druhým dílem vytváří kryté zápraží. Na dvorní straně je k druhému a třetímu dílu přistaven zděný, přízemní přístavek s pultovou střechou. Roubená část domu je obložena eternitem. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou s krytinou z asfaltového šindele se dvěma světlíky uprostřed. Štíty pod střechou jsou oba obloženy šablonami z asfaltové šindele. Okna v přízemní části jsou dvoukřídlá, dřevěná šestitabulková s jednoduchou dřevěnou obložkou. V patře jsou okna dřevěná dvoukřídlá dělená latinským křížem. Vstupní dveře jsou dřevěné jednokřídlé plné a jsou osazeny do dřevěné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Obložení štítů šablonami z asfaltové šindele

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky
+ Obložení roubení a podstávky eternitovými šablonami
+ Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna
+ Dřevěné dveře v dřevěné zárubni

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 202 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 202 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-202

Poznámky



Brtníky č. p. 202 - Pohled na vstupní část
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 202 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)