

# Brtníky č. p. 205



Brtníky č. p. 205 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 205 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. p.:	205
Číslo parcelní:	257
GPS souřadnice:	50.95080,14.46541 (WGS-84)
Poloha:	Tento objekt stojí v k. ú. Brtníky, avšak spíše spadá do sídelní struktury vesnice Panský. Jeho orientace ke světovým stranám je V-Z.

## Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace:	2. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Trvalé bydlení
Stupeň zachování:	Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Chlévní
Rozměry půdorysů [m]:	15,8 x 9,0
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna:	Pultové vikýře
Obložení štítů:	ANO / Svislé dřevěné bednění

### Popis

Polopatrový, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům chlévního typu s roubenou světnicí pochází z 2. pol. 19. století. Ostatní díly jsou zděné včetně jednoho štítu. U roubené světnice se dochovala podstávková konstrukce s vodorovným dřevěným bedněním. Na dvorní straně je přistavěn zděný trakt. Před vchodem je přistavěno zděné zádveří s pultovou střechou krytou falcovaným plechem. Střecha hlavní hmoty je asymetrická sedlová, krytá eternitovými šablonami vč. kolmého olemování okrajů, nad vstupním průčelím je doplněna střešním pultovým vikýřem, který je tvořen pásem oken. Okna jsou v objektu dřevěná, různého typu, převážně jednoduchá jednokřídlá, v roubené části doplněná jednoduchou obložkou.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Negativní
Dle významu:	Doplňující
Dle cennosti:	Běžný

## Zhodnocení

<b>Stupeň neregulovaných změn:</b>	Vysoký
------------------------------------	--------

### Přehled rušivých prvků:

- Hmotová koncepce (zádveří, dvorní přístavba)
- Mladší netypický sedlový vikýř
- Osazení nesourodých oken
- Horší stavební stav roubené světnice s podstávkou

### Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice
- + Konstrukce podstávky s vodorovným dřevěným bedněním

### Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako doplňující doklad vývoje podstávkových domů na Šluknovsku. Vzhledem k vysoké úrovni neregulovaných stavebních změn není doporučen k větší ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 205 - Pohled na objekt z severovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-205](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-205)

## Poznámky



Brtníky č. p. 205 - Pohled na objekt z jihozápadu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)