

Brtníky č. p. 208



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 208
Číslo parcelní: 238
GPS souřadnice: 50.95396,14.45323 (WGS-84)
Poloha:
Tento objekt stojí ve východní části obce Brtníky, dál od místní komunikace a jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: V rekonstrukci

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 10,3 x 6,3
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy: Asymetrická
Krytina: Šablonová břidlice
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama
Obložení štítů: ANO / Sestavovaná břidlice / šablony z recyklovaného plastu

Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům komorového typu s dvěma krajními roubenými světnicemi pochází z 1. pol. 19. století. Střední síňový díl objektu je zděný. Konstrukce podstávky se dochovala u roubené světnice v jižní části objektu, dnes je stále obložena šablonami z přírodní břidlice. Na dvorní straně je k prvnímu a druhému dílu přistavěn dřevěný patrový přístavek, jehož zastřešení je řešeno pultovou střechou navazující na střechu hlavního objektu. Během sledovaného období (2003–2024) prošel objekt kompletní rekonstrukcí. Střecha je polovalbová, nově krytá asfaltovým šindelem namísto přírodní břidlice, se střešní vikýřem typu „štičí tlama“. Oba štíty jsou nově kryty vláknocementovými šablonami většího formátu, které nahradily původní břidlicové obložení. Okna jsou zde různá, především jednoduchá dřevěná s vloženým křížovým dělením. Před vchodem je dřevěné zádveří s vlastní sedlovou stříškou krytou asfaltovým šindelem.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele
- Obložení štítů vláknocementovými šablonami větších rozměrů

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky
+ Střešní vikýř typu "štičí tlama"
+ Dřevěná okna

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako doplňující doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová
8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-208

Poznámky