

# Brtníky č. p. 208



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 208  
Číslo parcelní: 238  
GPS souřadnice: 50.95396,14.45323 (WGS-84)  
Poloha:  
Tento objekt stojí ve východní části obce Brtníky, dál od místní komunikace a jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: V rekonstrukci

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Komorový  
Rozměry půdorysů [m]: 10,3 x 6,3  
Počet podlaží: 1 + Podkroví  
Konstrukce podstávky:  
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku + vodorovný bedněný obklad  
Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna / Zdivo

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová s polovalbou  
Symetrie střechy: Asymetrická  
Krytina: Šablonová břidlice  
Vikýře a střešní okna: Štičí tlama  
Obložení štítů: ANO / Sestavovaná břidlice / šablony z recyklovaného plastu

### Popis

Přízemní, nepodsklepený, trojdílný podstávkový dům komorového typu s dvěma krajními roubenými světnicemi pochází z 1. pol. 19. století. Střední síňový díl objektu je zděný. Konstrukce podstávky se dochovala u roubené světnice v jižní části objektu, dnes je stále obložena šablonami z přírodní břidlice. Na dvorní straně je k prvnímu a druhému dílu přistavěn dřevěný patrový přístavek, jehož zastřešení je řešeno pultovou střechou navazující na střechu hlavního objektu. Během sledovaného období (2003–2024) prošel objekt kompletní rekonstrukcí. Střecha je polovalbová, nově krytá asfaltovým šindelem namísto přírodní břidlice, se střešní vikýřem typu „štičí tlama“. Oba štíty jsou nově kryty vláknocementovými šablonami většího formátu, které nahradily původní břidlicové obložení. Okna jsou zde různá, především jednoduchá dřevěná s vloženým křížovým dělením. Před vchodem je dřevěné zádveří s vlastní sedlovou stříškou krytou asfaltovým šindelem.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Doplnující  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

### Přehled rušivých prvků:

- Střešní krytina ze šablon z asfaltové šindele  
- Obložení štítů vláknocementovými šablonami větších rozměrů

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice  
+ Konstrukce podstávky  
+ Střešní vikýř typu "štičí tlama"  
+ Dřevěná okna

### Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako doplňující doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)

## Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová  
Ostatní prohlídky: 5/2018 - S. Šulcová  
8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-208](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-208)

## Poznámky



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2018)



Brtníky č. p. 208 - Pohled na objekt z jihu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)