

Brtníky č. p. 211



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 211
Číslo parcelní: 152
GPS souřadnice: 50.95094,14.44678 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, u paralelní komunikace s hlavní komunikací. Jeho orientace ke světovým stranám je JZ-SV.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE
Rozsah ochrany pozemku: Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Měšťanský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: V rekonstrukci

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 14,0 x 6,9
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Mansardová s polovalbou
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Plastový štípaný šindel
Vikýře a střešní okna: Sedlové vikýře
Obložení štítů: ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům komorového typu s vysokou podezdívkou pochází z 1. pol. 19. století. Všechny stěny jsou vyzděné. Na dvorní straně je přistavěn po celé délce objektu dřevěný přízemní přístavek s pultovou střechou. Objekt prochází během sledovaného období (2003-2024) rekonstrukcí. Oba štíty jsou dnes bedněné, původně byly obloženy břidlicí. Zděná část je opatřena kontrastní bílou omítkou, zatímco konstrukce podstávky je opatřena tmavě hnědým nátěrem. Sloupky podstávky jsou zde jednoduché hladké, bez dalšího zdobení, oblouk je zdoben jednoduchým vyřezáváním. Objekt je zastřešen mansardovou střechou s polovalbou, která je nově krytá plastovým šindelem namísto původní břidlice. Střešní rovinu protíná nově pouze jeden vikýř se sedlovou stříškou namísto původních tří. Okna jsou dřevěná dvoukřídlá různého dělení. V části objektu jsou okna s dělením v podobě latinského kříže doplněné zdobnou obložkou, v části bez dalšího dělení i obložky. Masivní kamenné zárubně vstupních dveří zde zůstaly zachovány.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubených stěn
- Odebrání dvou sedlových vikýřů
- Různorodé okenní výplně

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná konstrukce podstávky
- + Mansardová střecha

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) bohužel pouze vnímán jako doplňující doklad vývoje podstávkových domů na Šluknovsku. Vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2019)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/brtniky-211

Poznámky



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 211 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)