

Brtníky č. p. 245



Brtníky č. p. 245 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 245 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Staré Křečany
Část obce: Brtníky
K. ú.: Brtníky
č. p.: 245
Číslo parcelní: 299
GPS souřadnice: 50.95018,14.44834 (WGS-84)

Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, poblíž železniční tratě. Jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Rekreace
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 10,2 x 5,1
Počet podlaží: 1 + Podkroví

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová s polovalbou
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Asfaltová šindel
Vikýře a střešní okna: Pultové vikýře
Obložení štítů: ANO / Okrasně sestavovaná
břidlice / Svislé dřevěné bednění

Popis

Přízemní, trojdílný, roubený podstávkový dům pochází z 2. pol. 19. století. Konstrukce podstávky se dochovala ve východní části objektu a je jednoduchá oblouková, bez dalšího zdobení s hladkými sloupky. Na dvorní straně je k objektu přistaven dřevěný přístavek a před vchodem malé dřevěné zádveří s vlastní sedlovou stříškou. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s menší polovalbou, která je krytá šablonami z asfaltové šindele. Nad vstupním průčelím se nachází jeden pultový vikýř s pásovým oknem. Severní štít je bedněný s laťováním, druhý jižní je krytý přírodní břidlicí s ozdobným bílým vzorem uprostřed. Okna jsou dřevěná, dvoukřídlá šestitabulková, doplněná jednoduchou obložkou a opatřená dřevěnými okenicemi.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní
Dle významu: Spoluurčující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Zanedbaná údržba
- Částečně opadaný břidlicový obklad u jižní štítu


Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice
+ Konstrukce podstávky
+ Břidlicové a bedněné obložení štítu
+ Dřevěné vnější okenice

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje přízemního podstávkového domu na Šluknovsku, po rehabilitaci střešní krytiny a obložení možno nově doporučit k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 245 - Pohled na objekt z jihu s železniční tratí
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách


Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/brtniky-245

Poznámky



Brtníky č. p. 245 - Detail průčelí vč. dřevěných okenic
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)