

# Brtníky č. p. 246



Brtníky č. p. 246 - Pohled na objekt ze severozápadu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 246 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín  
Obec: Staré Křečany  
Část obce: Brtníky  
K. ú.: Brtníky  
č. p.: 246  
Číslo parcelní: 300  
GPS souřadnice: 50.95031,14.44849 (WGS-84)

### Poloha:

Objekt se nachází ve východní části obce Brtníky, poblíž železniční tratě. Jeho orientace ke světovým stranám je S-J.

## Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace: 2. pol. 19. stol.  
Kategorie: Objekt  
Typ: Venkovský dům  
Stávající využití: Rekreace  
Stupeň zachování: Výborný

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný  
Typ dispozice: Smíšený  
Rozměry půdorysů [m]: 11,9 x 8,8  
Počet podlaží: 1 + Podkroví

### Konstrukce podstavky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

### Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová  
Symetrie střechy: Symetrická  
Krytina: Vlákno cementové šablony  
Vikýře a střešní okna: Světlík  
Obložení štítů: ANO / Vlákno cementové šablony

### Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný podstávkový dům s dispozicí smíšeného typu, umístěný na vyšší podezdívce pochází z 2. pol. 19. století. Dvě roubené světnice doplňuje třetí zděná část síně. Konstrukce podstavky jednoduchého typu je obložena vodorovným dřevěným bedněním. Z dvorní strany je k objektu přistavěn zděný přístavek s pultovou střechou. Objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou krytou vlákno cementovými šablonami, bez vikýřů, pouze s jedním malým světlíkem u komína. Stejnými vlákno cementovými šablonami jsou kryty i oba štíty. Před vchodem je přistavěno dřevěné zádveří s vlastní sedlovou stříškou. Okna jsou dřevěná, dvoukřídlá, s jednoduchou obložkou, opatřená dřevěnými okenicemi.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Pozitivní  
Dle významu: Zásadní  
Dle cennosti: Běžný

## Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Chybějící kolmé olemování okrajů a lemů u střešní krytiny

### Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná roubená světnice  
+ Konstrukce podstavky s vodorovným bedněním  
+ Dřevěné vnější okenice

### Doporučení:

Tento objekt je zásadním dokladem vývoje venkovského přízemního podstávkového domu na Šluknovsku. S ohledem na jeho dochované hodnotné prvky ho lze doporučit nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 246 - Detail podstávkového pole s okenními otvory  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

## Informace o prohlídkách


Poslední prohlídka: 2/2024 - S. Šulcová

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/brtniky-246](http://www.podstavkove-domy.cz/brtniky-246)

## Poznámky



Brtníky č. p. 246 - Detail vstupního portálu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)